



1511 Cripple Creek Dr.  
Austin, TX 78758

Área del edificio: 67,355 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 13 acres  
Fecha de la primera construcción: 1974






Capacidad existente: 542  
Capacidad planeada: 542  
Uso 2016/2017: 95%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página [www.aisdfuturo.com](http://www.aisdfuturo.com).






### Proyectos propuestos

- Reparaciones a la tubería en los espacios debajo de los edificios
- Mejoras a la ventilación y drenaje del espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del tejado
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

### Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
<b>36</b>	<b>52</b>			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

### Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
<b>56</b>	<b>62</b>			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

### Costo calculado de los proyectos propuestos

**\$2,435,000**

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.