

ESCUELA PRIMARIA REILLY HOJA DE PROYECTO





405 Denson Dr. Austin, TX 78752

Área del edificio: 41,622 pies cuadrados Pies cuadrados del terreno: 11 acres Fecha de la primera construcción: 1954 Capacidad existente: 318 Capacidad planeada: 318 Uso 2016/2017: 82%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página <u>www.aisdfuturo.com</u>.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- · Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- · Mejoras al sistema eléctrico
- Cerrar pasillos exteriores
- · Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- · Mejoras a la fontanería
- Remplazo del tejado
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

visite la pagina <u>www.aisdfuturo.com</u>.

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)							
Esta escuela		Calificación promedio - Primaria					
42		52					
Falla	Malo	Promedio	Rueno	Excelente			

50 - 69

70 - 89

90 - 100

81 - 100

< 30

20 - 35

30 - 49

36 - 50

_							
E	Evaluación	de la Ada	aptabilidad p	ara la Edu	ıcación (ESA)	
	Esta escuela		Calificación promedio - Primaria				
	66		62				
	Falla	Malo	Promedio	Bueno	Excelente		

51 - 65

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,060,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.