



601 E. St. Johns Ave.  
Austin, TX 78752

Capacidad existente: 804  
Capacidad planeada: 804  
Uso 2016/2017: 85%






Área del edificio: 120,985 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 16 acres  
Fecha de la primera construcción: 1961

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página [www.aisdfuturo.com](http://www.aisdfuturo.com).






### Proyectos propuestos

- Planeación maestra del plantel
- Mejoras a la estructura y al espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al alumbrado y a la seguridad
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras a las banquetas
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

### Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

| Esta escuela  | Calificación promedio - Secundaria  |
|---|---|
| <b>51</b>   | <b>52</b>   |
|  Falla<br>< 30        |  Malo<br>30 - 49       |
|  Promedio<br>50 - 69 |  Bueno<br>70 - 89      |
|   |  Excelente<br>90 - 100 |

### Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

| Esta escuela  | Calificación promedio - Secundaria  |
|---|---|
| <b>43</b>   | <b>54</b>   |
|  Falla<br>20 - 35     |  Malo<br>36 - 50       |
|  Promedio<br>51 - 65 |  Bueno<br>66 - 80      |
|   |  Excelente<br>81 - 100 |

### Costo calculado de los proyectos propuestos

**\$3,181,000**

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.